



Bericht-Nr.: ODE0TNE0JFQ001004

iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.: **9113101237**

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

(3) Ausstellungsdatum: 12.03.2021 11:44 Uhr

Prüfort: Titisee-Neustadt

(4) Laufleistung: 88960 km

(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN

Aufbau: GESCHLOSSEN

Hersteller: PORSCHE

Typ: 911 T (USA)

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Benzin

Emissionsschl: -

zGM: 1400 kg

FSD.HU/Mangel:

Seite 1 von 1

DRESCHER KAROSSERIEBAU GMBH & CO. KG
ERLENBRUCK 11
79856 Hinterzarten

01
0200
0583
000000
- / -
0001

EZ: 01.07.1973

4.19.9.3/2.0.11

Kundenkennzeichen:

Abgasverhalten

(7) Ergebnis: vorschriftsmäßig

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Abgaswerte Ihres Fahrzeuges entsprechen derzeit den geltenden Vorschriften.

(9) Es betreute Sie Herr Bausch
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



TÜV Gebühr

Abgasverhalten

61,20 EUR

72,83 EUR

Gesamt:

Brutto 72,83 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Prüfnachweis über die Durchführung der AU nach Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO

Prüfungsart: Otto ohne KAT

Kraftstoffart: Benzin

Software: BEA-PC DE

V3.0 - 10.2017

Abgas: BEA060

BEA060 V1.14
6E795EEC / AMM B6
F54B

Gerätenummer: 0120646431

Fahrzeugdaten: IV/2020

Messtechnik: BEA030

BEA030 V0.38 14.10.11
17:00

AU-Geräteleitfaden: 5.01

Gerätenummer: 0210372938

FIN gem. Fz.-Dokumente: 9113101237

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis	
Temperatur:	(°C)			Alternative Konditionierung	i.O.	#
Schließwinkel:	(°)	35	41	40	i.O.	#
Zündzeitpunkt:	(°KW)	-6.0	-4.0	-4	i.O.	#
Drehzahl b.L.:	(1/min)	800	2000	1900	i.O.	
CO-Gehalt b.L.:	(%Vol)		7.50	0.303	i.O.	

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):

Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung

i.O.

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

911 310 0001 - 911 310 3444

911310 1237 = 3434 Fzg

30.11.72 473

490

G 26

CO2	020	Instanz US	157	Abgasreinigung
	026	Aktivkohlebehälter	185	Gurt
	050	ZKlein Bese + Lenker	258	Kapitelkette
	058	Stoßdämpfer vord. Achse	460	Abgasdämpfer
			495	Sonder US
			553	US opt.

- 400 LM Felg 67 AS
- 185170 AS
- 404 Stör vord. Achse 15/16 (15-15)
- 426 Zwickel an Radwellenschutt
- 470 Comfort ausf.
- 414 Instanz GMS
- 565 Lederlenker
- 568 Calor
- 473 S-Spoiler
- 490 Antenne links

Aug 72 → Aug 73 (752 Schlüssel)

Lack 132

Prod. Nr 103 37 02

Mot Nr 613 1903

Gef. Nr 733 4963