



Prüfbericht-Nr.: ODE0TNE0JFQ001000  
Kfz-Prüf... -

(1) Fz-Id.Nr.: 9113101237  
(2) Amtl. Kennz.: (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 12.03.2021 11:49 Uhr  
Prüfört: Titisee-Neustadt  
(4) Laufleistung: 88960 km  
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01  
Aufbau: GESCHLOSSEN 0200  
Hersteller: PORSCHE 0583  
Typ: 911 T (USA) 000000  
Var./Ver./Ausf.: -/-  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: -  
zGM: 1400 kg  
Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel: 4.19.9.3/2.0.11  
Kundenkennzeichen: EZ: 01.07.1973

DRESCHER KAROSSERIEBAU GMBH & CO. KG  
ERLENBRUCK 11  
79856 Hinterzarten

## Begutachtung § 21 StVZO

### (7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Bausch  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	157	161
Betriebsbremse 2. Achse	201	208
Feststellbremse 2. Achse	166	110

Abbremmung FBA (%): Räder block.  
Abbremmung FBA (%): Räder block.

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.  
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.



TÜV SÜD  
 Titisee-Neustadt  
 Freiburger Str. 29, 79822 Titisee-Neustadt  
 ☎ (0 76 51) 989 9461 ☎ (0 76 51) 25 68

## Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

mit Nr. ODE0TNE0JFQ001000 vom 12.03.2021

### Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	01.07.1973	2.1	0583	2.2	000000 -	L	2	9	1	P.2/P.4	103 / 5600	T	205		
J	01	4	0200			18	4147			19	1610				
E	9113101237			3	5	20	1320			G	1100				
D.1	PORSCHE					12	-	13	-			Q	-		
D.2	911 T (USA)					V.7	-	F.1	1400			F.2	1400		
	-					7.1	600	7.2	840			7.3	-		
	-					8.1	600	8.2	840			8.3	-		
	-					U.1	84N	U.2	4200			U.3	84N		
D.3	911 TE					O.1	-	O.2	-			S.1	4	S.2	-
2	PORSCHE					15.1	185/70R15 78V								
5	PERSONENKRAFTWAGEN					15.2	185/70R15 78V								
	GESCHLOSSEN					15.3	-								
V.9	-					R	GELB					11	1 / -		
14	OLDTIMER					K	-								
P.3	BENZIN					6	-			17	-		16	-	
10	0001	14.1	0098	P.1	2311	21	-								
22	ZU 15:A.ORIGINAL LM-RAD 6JX15 ET36* ***														

### Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

ZU B: EZ NACH CERTIFICATE OF TITLE

### Notizen / zusätzliche Angaben:

- KEINE -

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

### Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Betriebserlaubnis neu erteilt  
 am: 24. SEP. 2021  
 Landratsamt  
 Breisgau-Hochschwarzwald  
 I.A.

ZBÜ NR: GA 909 614

FR-E 1973H



B. Eng. Benjamin Bausch  
 Titisee-Neustadt, 12.03.2021

Stempel  
 Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen



## Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO mit Nr. **ODE0TNE0JFQ001000** vom **12.03.2021**  
 Fahrzeug-Ident.-Nr. **9113101237**  
 EZ: **01.07.1973**

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32b	Unterfahrschutz	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
§35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	Vorschriftsmäßig
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
§§43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppvorrichtung	N/A*
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§47e	Klimaanlagen	N/A*
§49	Geräusentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
§58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
§59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

\* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



• TÜV SÜD • Mehr Vertrauen •  
 • TÜV SÜD • Mehr Vertrauen •





# Anlagen zu Gutachten ODE0TNE0JFQ001000 vom 12.03.2021

**DATENBLATT**

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Prüfstelle f. d. Kfz-Prüfung im Bereich Kraftfahrzeuge

Paragraf (St.)	Bau- und Betriebsvorschriften	Beurteilung
30	Bestandteile der Fahrspur	zu prüfen
304	Dreh- und Biegemomenten-Hilfsmittel (z.B. Lenkungsstützen) sowie einwirkendes Drehmoment sind korrekter Nachbau des Motors	vorzuziehen
106	Bezeichnung des Nutzfahrzeugs	vorzuziehen
202	Vorrichtung des Nutzfahrzeugs	zu prüfen
22, 23a, 34, 42	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugbestandteilen, Kennzeichnungsflächen, Achslast und Überhangsmaß, Antriebsachse, Kraftfahrzeuge und Lastkraftwagen, Stützstellen	zu prüfen
120	Lenkvorrichtung	zu prüfen
150	Stärke, Sicherheit, Stützpunkte, Vorrichtungsmittel für Kinder	zu prüfen
150, 49	Stärke von Kraftfahrzeugen und Einrichtungen zum sicheren Fahren, Schrauben	zu prüfen
150	Hebung und Lüftung	zu prüfen
150, 25a	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen zu Fahrzeugen/Türen	vorzuziehen
150	Hebung und Lüftung	zu prüfen
150	Hebungslösungen, Kräfte	zu prüfen
150	Lenkvorrichtung	zu prüfen
150, 30	Sicherheitsvorrichtungen gegen Unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarm-Systeme	zu prüfen
29	Radkennzeichnung	vorzuziehen
41, 41a, 41b	Bremsen und Lenkvorrichtung, Automatische Bremsvorrichtung, Druckbehälter für Bremsanlagen	zu prüfen
43, 43, 46	Druckvorrichtungen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	vorzuziehen
43, 44	Einrichtungen zur Vermeidung von Fahrzeugen, Stützstellen, Abschleppvorrichtung	zu prüfen
47, 47, 47a, 47b	Abschleppvorrichtung, Abschleppvorrichtungen, Abschleppvorrichtungen, Abschleppvorrichtungen, Abschleppvorrichtungen	vorzuziehen
47c	Einrichtungen	zu prüfen
49	Geräuschentwicklung und Schallemissionsanforderungen	vorzuziehen
49a, 50ff, 50b, 50c, 50d	Schwingen, Leuchten, Rückreflektoren, Beleuchtungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeigen	zu prüfen
55	Einrichtungen für Schallemissionen	zu prüfen
55a	Einrichtungen für Schallemissionen, Geräuschentwicklung	zu prüfen
56	Frage- und andere Einrichtungen für individuelle Sicht	zu prüfen
57, 57a	Geschwindigkeitssensoren und Wegstreckensensoren, Fahrschreiber und Kennzeichner	zu prüfen
58	Geschwindigkeitssensoren	zu prüfen
59	Fahrerassistenz, sonstige Systeme, Fahrzeug-Identifikationsnummer	zu prüfen
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	zu prüfen

Prüfbericht - Nr. 00-21000 Fahrzeug-Ident-Nr.: 9113101237 Seite 2

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
 Betriebsstr. 133, 74819 Heilbronn

**DATENBLATT**

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Prüfstelle f. d. Kfz-Prüfung im Bereich Kraftfahrzeuge

**Fahrzeugbeschreibung**

Motor	
Modelljahr	1911
Benennung	4 Zylinder Motor
Verdichtungsleistung	1200 cm³
Typ	11171
Motorleistung	613-1103 (bei 2000/min)
weitere Motorbezeichnung	
Verdichtungsleistung	11171
Kraftstoffanlage	benzolinische, Bosch-Kraftstoffanlage
Leistungsgabe in	11171

Getriebe	
Art	5-Stufen-Getriebe
Antrieb	
Übersetzung des Achsgetriebes	

Abgasanlage	
Katalysator	
Verschleißdämpfer	
Partikeldämpfer	
Endschalldämpfer	

**Sonstige Hinweise für die / den aaS**

Informationen für den aaS:  
 Alle Daten beziehen sich auf Fahrzeugzustand bei Auslieferung an den Besteller.  
 Umweltschutz, In-Etwa-Wertungen (§22(3) Nr.2 StVZO) und erforderliche Anzeigen sind vom aaS festzulegen.  
 Maße und Gewichte sind bei der Abnahme zu prüfen.  
 US-Schnitt, Modelljahr gemäß TÜV, Hydraulik 2340 cm³, Abgasverhalten ECE-R15.00 erfüllt, Refüllmethode: alle vom Fahrzeughersteller festgelegten Rad-Refüllmengen.  
 Jeweilige Rückfragen sind bitte an die / den erstellende(n) Sachverständige(n) zu richten.


Prüfbericht - Nr. 00-21000 Fahrzeug-Ident-Nr.: 9113101237 Seite 2

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
 Betriebsstr. 133, 74819 Heilbronn



Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD. Mehr Vertrauen.





• TÜV SÜD •  
• TÜV SÜD •  
• TÜV SÜD •  
• TÜV SÜD •  
• TÜV SÜD •



Mein Wert.  
Mehr Vertrauen.



• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

# Anlagen zu Gutachten ODE0TNE0JFQ001000 vom 12.03.2021





Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •