Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger

· Bewertungspartner der Classic-Data





Telefon: 0 77 03 / 9 77 01 Telefax: 0 77 03 / 9 77 02 E-Mail: sv-mogel@t-online.de

SV-Büro Mogel, Am Vogtsberg 30 b, 79848 Bonndorf 2

Black Forest Vintage Cars GmbH & Co. KG Erlenbuck 11 79856 Hinterzarten

Bonndorf 2, 30.03.2021

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 03215553

Bonndorf

CD-Fahrzeug-Kurzbewertung

Betreff: Wiederbeschaffungswert

Bes.-Datum: 24.03.2021

Auft.-Datum:

Besichtigt von: Der Sachverständige

Klaus Mogel

23.03.2021

Auftraggeber: Bes.-Ort:

Black Forest Vintage Cars

Karosseriebau Drescher GmbH &

Co. KG

Erlenbruck 11 79856 Hinterzarten

Kurzbewertung

Bewertungsnummer: 03215553





· Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH · vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger

· Bewertungspartner der Classic-Data



Bonndorf 2, 30.03.2021
Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 03215553
Bonndorf

Gündelwangen, 30.03.2021

Kurzbewertung

Nr.: 03215553

1. Auftrag

Von der Firma Black Forest Vintage Cars GmbH & Co. KG, Erlenbuck 11 in 79856 Hinterzarten, erhielt ich den Auftrag, eine Kurzbewertung für das unter 4. näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Black Forest Vintage Cars GmbH & Co. KG ist die Fahrzeughalterin.

Zu ermitteln ist der Wiederbeschaffungswert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit des H-Kennzeichens (§23 StVZO) war nicht im Umfang der Beauftragung.

Die schriftliche Auftragserteilung ist als Kopie in der Anlage beigefügt.

 Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
 vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
 Bewertungspartner der Classic-Data



Bonndorf 2, 30.03.2021 Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 03215553 Bonndorf

2. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.03.2021 in 79856 Hinterzarten in der Werkstatt der Fa. Black Forest Vintage Cars GmbH & Co. KG.

Bei der Inaugenscheinnahme des Objekts war Herr Benjamin Drescher anwesend.

Für die Besichtigung stand eine Grube zur Verfügung.

Dieser Kurzbewertung sind zur Dokumentation 16 Lichtbilder in der Anlage beigefügt.

3. Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

4. Fahrzeugdaten

Fahrzeugmarke Porsche

Fahrzeugtyp 911 T 2.4 (USA)

Aufbau Coupé 2-türig

Fahrgestellnummer 9113101237

Erstzulassung 01.07.1973

Anzahl Vorbesitzer unbekannt

· Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH · vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger

· Bewertungspartner der Classic-Data



Bonndorf 2, 30.03.2021 Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 03215553 Bonndorf

Motor 6 Zylinder (Boxer)

Motorart Otto-Motor

Hubraum 2311 ccm

Leistung 103 kW

Farbe gelb Uni

Wegstreckenzähler 88960 km (abgelesen)

Nächste HU 03/2023

Reifengröße vorne 185/70 HR 15

Reifengröße hinten 185/70 HR 15

Kennzeichen ohne

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen

- * Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. § 21 StVZO (TÜV)
- * Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimetr nach § 23 StVZO ($T\ddot{U}V$)
- * Begutachtung § 23 StVZO (TÜV)

Sonstiges

Ausstattung

Innenausstattung Leder (dunkelbraun), Colorverglasung, Frontspoiler, Chrom Radlaufblenden, Fuchsfelgen, heizbare Heckscheibe, Radio, Bordwerkzeug, Kleinzubehör.

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger

· Bewertungspartner der Classic-Data



Bonndorf 2, 30.03.2021 Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 03215553 Bonndorf

5. Bewertungsergebnis

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustandsnote:

2+ (zwei plus)

Definition der Zustandsnoten - siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe

6. Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt wertbeeinflussenden folgender gewordenen Faktoren ergibt sich Wiederbeschaffungswert

112.000,- EURO

(einhundertzwölftausend)

Der Sachverständige Klaus Mogel

Anlage:

- Classic Data Zertifikat

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger

· Bewertungspartner der Classic-Data



Bonndorf 2, 30.03.2021 Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 03215553 Bonndorf

- Kopie Auftragserteilung Abschließende Anmerkung

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer Fahrzeugzustandes durch Veränderung des Restaurierungs-Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regelmäßig Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Monate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern.

Der in der vorliegenden Kurzbewertung dokumentierte Wert bezieht sich ausschließlich auf vorgefundenen den Fahrzeugzustand Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag.



16 Fotos

BVSK Telefon: 0 77 03 / 9 77 01 Telefax: 0 77 03 / 9 77 02 E-Mail: sv-mogel@t-online.de

Bei Rückfragen bitte angeben Nr. 03215553 Bonndorf, 30.03.2021

Digitale Fotodokumentation

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002





Bei Rückfragen bitte angeben **Nr. 03215553** Bonndorf, 30.03.2021

Foto Nr. 003



Foto Nr. 004





Foto Nr. 005



Foto Nr. 006






Foto Nr. 007



Foto Nr. 008





Foto Nr. 009



Foto Nr. 010





Foto Nr. 011



Foto Nr. 012





Foto Nr. 013



Motor-Nr.:

Foto Nr. 014



Fzg-Ident-Nr. / Typenschild



Foto Nr. 015



Fzg-Ident-Nr.

Foto Nr. 016



Instrument: Km-Stand

Kurzbewertung

Zertifikatnummer: C3MK487V

Nur zur Versicherungseinstufung, nicht zum Kauf bzw. Verkauf! Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage (Erläuterungen zur Kurzbewertung siehe beigefügte Anlage)

Zusatznummer: 03215553

Porsche

| Modell | 911 T | | CD-ID: | 7282 |
|------------|--------------------|---------------|--------|--------------|
| Karosserie | Coupé | Leistung | D COD | 103 kW |
| Motor | 6 Zylinder (Boxer) | Hubraum | 1000 | 2341 ccm |
| Farbe | gelb | Tachostand:* | | 88960 km |
| Bereifung | 185/70 HR 15 | Erstzulassung | (8) | 01.07.1973 |
| Kennz. | OHNE | nächste HU | | 03/2023 |
| FIN | 9113101237 | Getriebe | Sc | haltgetriebe |

*abgelesener Tachostand

Notierungen Wiederbeschaffungswert

Stand 03/2021

 Zustand 1
 $135.000 \in$

 Zustand 2
 $98.000 \in$

 Zustand 3
 $72.400 \in$

 Zustand 4
 $42.600 \in$

 Zustand 5
 $27.300 \in$

Classic Data

Mark beobachtung

Groß & Cods C.

Harpener Straße 56, 4791 Bochum

Tel.: 02 34-23 95 90-0

Fax: 02 34-23 95 90-99

Remshagen Cla

Classic Data GmbH & Co KG Bochum, 29.03.2021

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Der Allgemeinzustand dieses Fahrzeuges kann mit gut bezeichnet werden. Fahrzeug wurde aus den USA reimportiert.

Weitere Angaben siehe Anhang.

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand *2+* (zwei plus)

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Wiederbeschaffungswert EUR *112.000,00 * Data Bewertungspar





Der Sachverständige

Ort: Gündelwangen 30.03.2021

© Classic Data GmbH & Co KG , Harpener Straße 56, 44791 Bochum, Tel.: 0234-2395900, www.classic-data.de , info@classic-data.de

Anhang

Anlage zur Kurzbewertung

Diese Kurzbewertung dient ausschließlich zur Wertfindung für die Versicherungseinstufung! Classic Data weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kurzbewertung als Entscheidungsgrundlage oder -hilfe beim Kauf oder Verkauf eines Fahrzeuges nicht geeignet ist!

Bei einer Kurzbewertung handelt es sich um eine Zustandseinstufung nach grober, äußerlicher Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne detaillierte Untersuchung und ohne Probefahrt, jedoch mit Identitätsprüfung (Fahrgestellnummer). Die Untersuchung findet auch nicht zwingend auf einer Hebebühne oder Grube statt. Das Ergebnis ist eine Zustandseinstufung nach dem rein äußerlich erkennbaren Zustand der Baugruppen: Lack (ohne Schichtdickenmessung), Karosserie (ohne Endoskopie), Glanzteile (Chrom), Räder, Innenraum, Motorraum, Kofferraum, Sonderausstattungen, Zubehör und der akustischen Prüfung des Motors. Festgestellte Abweichungen von der nachvollziehbaren Originalität (z.B. Motor, Getriebe, Anbauteile etc.) werden bei der Wertfindung berücksichtigt. Das verbleibende Risiko der Kurzbewertung liegt somit im Bereich von verdeckten Mängeln oder Schäden. Insbesondere sind hier zu nennen: erheblicher Verschleiß an Motor, Getriebe, Achsen und elektrischen Hilfseinrichtungen, sowie verdeckte Korrosion, Verzug der Rahmen-/Bodenanlage, Restunfallspuren, Mängel beim Lackaufbau und nicht sach- und fachgerecht ausgeführter Arbeiten allgemein.

Der Auftraggeber der Kurzbewertung ist über den Zweck und Umfang der Kurzbewertung vor Auftragsvergabe informiert worden und hat den Auftrag schriftlich erteilt. Da der Markt für Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurations- oder Instandsetzungsmaßnahmen, eine erneute Wertfindung erfolgen. Der in der Bewertungsurkunde ermittelte Fahrzeugwert hat somit nur eine begrenzte Gültigkeit. Im Interesse des Auftraggebers empfehlen wir das Fahrzeug regelmäßig, spätestens jedoch nach einem Jahr, neu bewerten zu lassen.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der Wiederbeschaffungswert (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

ÜV SÜD Auto Service GmbH Wiburger Str. 29 79822 Tilsee-Neustadt Telefori (0 76 51) 989 9461

Bericht-Nr.: KFZ-Prufz₁1-

0DE0TNE0JFQ001002

DRESCHER KAROSSERIEBAU GMBH & CO. KG ERLENBRUCK 11 79856 Hinterzarten (1) Fz-ld.Nr.: 9113101237

Seite 1 von 1

4.19.9.3/2.0.11

(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 12.03.2021 11:33 Uhr

Prüfort: Titisee-Neustadt

(4) Laufleistung: 88960 km PERSONENKRAFTWAGEN 01 (5) Klasse: 0200 **GESCHLOSSEN** Aufbau: 0583 Hersteller: PORSCHE 911 T (USA) 000000 Typ: Var./Ver./Ausf.: -/-

 Antriebsart:
 Benzin
 0001

 Emissionsschl:

 zGM:
 1400 kg
 EZ: 01.07.1973

FSD.HU/Mangel:

Kundenkennzeichen:

Letzte HU:

Begutachtung § 23 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (8) Nächste HU März 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Bausch (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

| Bremsentest (Werte in daN) | links | rechts |
|----------------------------|-------|--------|
| Betriebsbremse 1. Achse | 157 | 161 |
| Betriebsbremse 2. Achse | 201 | 208 |
| Feststellbremse 1. Achse | 166 | 110 |

Abbremsung BBA (%): Räder block. Abbremsung FBA (%): Räder block.

TÜV Gebühr

Begutachtung § 23 StVZO §21 + §23 Kombination

43.70 EUR

52.00 EUR

Brutto 52.00 EUR

Gesamt:

USt-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.



Bericht-Nr.: 0DE0TNE0JFQ001002

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Freiburger Str. 29 79822 Titisee-Neustadt Tel.: (0 76 51) 989 9461

Fax.: (0 76 51) 25 68

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. c)

der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

| 1. Name des Auftraggebers | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Name: DRESCHER KAROSSERIE | EBAU GMBH & CO. KG | | | | | | | | |
| Adresse: ERLENBRUCK 11, 79856. | Hinterzarten | | | | | | | | |
| 2. Fahrzeugdaten | | | | | | | | | |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr. | 9113101237 | | | | | | | | |
| Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | PERSONENKRAFTWA GESCHLOSSEN | GEN | | | | | | | |
| Hersteller - Kurzbezeichnung / Code | PORSCHE | 0583 | | | | | | | |
| Typ / Variante / Version / Code | 911 T (USA)/-/- | | 000000 | | | | | | |
| Handelsbezeichnung | - | | | | | | | | |
| Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr) | - | | | | | | | | |
| Datum der Erstzulassung | 7/1973 | | | | | | | | |
| Amtl. Kennzeichen | - | | | | | | | | |
| 3. Technische Beschreibung | | | | | | | | | |
| Zustand Hauptbaugruppen | | erfüllt | nicht erfüllt | | | | | | |
| 3.1 Aufbau/Karosserie | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Außenhaut | | | | | | | | | |
| Originales oder zeitgenössisches Erscl | heinungsbild | ~ | | | | | | | |
| Originalwerkstoff oder zulässige Werks | ~ | | | | | | | | |
| 3.1.2 Lack | | | | | | | | | |
| Zeitgenössische Farbgebung | | ~ | | | | | | | |
| Zeitgenössische Reklamemotive / Firm | nenaufschriften | ~ | | | | | | | |
| 3.2 Rahmen und Fahrwerk | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Rahmen | | | | | | | | | |
| Originalausführung / Originalersatzteil / Herstellerfreigabe | / Nachfertigung mit | | | | | | | | |
| Originalwerkstoff oder zulässige Werks | stoffe | ~ | | | | | | | |
| 3.2.2 Fahrwerk | | | | | | | | | |
| Originalausführung / Originalersatzteil d Umrüstung | oder zulässige | | | | | | | | |
| 3.3 Motor und Antrieb | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Motor | | | | | | | | | |
| Originalausführung oder Motor aus Fah | ✓ | | | | | | | | |
| Gemischaufbereitung original oder zulä | ✓ | | | | | | | | |
| Abgasanlage original oder zulässige U | mrüstung | ~ | | | | | | | |
| 3.3.2 Getriebe | | | | | | | | | |
| Originalausführung oder zulässige Um | rüstung | ~ | 1 | | | | | | |
| 3.4 Bremsanlage | | | (de) | | | | | | |
| Originalausführung oder zulässige I Imi | rüstung | ~ | 16 0 | | | | | | |

^{*)} nicht Zutreffendes kann entfallen



| 3.5 Lenkung | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-------------|--|--|
| Originalausführung oder zulä | | | | | | |
| Originallenkrad oder zulässig | | | | | | |
| 3.6 Reifen / Räder | | | | | | |
| Originalausführung oder zulä | ssige Umrüstung | ~ | | | | |
| 3.7 Elektrische Anlage | | | | | | |
| 3.7.1 LTE | | | | | | |
| Originalausführung oder zulä | ssige Umrüstung | ~ | | | | |
| 3.7.2 Radio | | | | | | |
| Kein Radio vorh. / Originalau Umrüstung | sführung oder zulässige | ✓ | | | | |
| 3.7.3 Übrige Ausstattung | | | | | | |
| Originalausführung oder zulä | ssige Umrüstung | ~ | | | | |
| 3.8 Innenraum | | | | | | |
| 3.8.1 Sitze / Gurte | | | | | | |
| Originalausführung oder zulä | ssige Um-/Nachrüstung | ~ | | | | |
| 3.8.2 Armaturenbrett | | | | | | |
| Originalausführung oder zulä | ssige Umrüstung | ~ | | | | |
| 3.9 Pflege- und Erhaltungsz | | | | | | |
| Guter Pflege- und Erhaltungs | | ~ | | | | |
| (Abgrenzung zu "normalen al | | | | | | |
| | ngen vom Originalzustand | | | | | |
| Zu *) | Beschreibung des Ist-Zustands, | sofern vom Orig | inalzustand | abweichend: | | |
| 3.1 Aufbau / Karosserie | | ii | | | | |
| 3.2 Rahmen / Fahrwerk | | | | | | |
| 3.3 Motor / Antrieb | | | | | | |
| 3.4 Bremsanlage | | | | | | |
| 3.5 Lenkung | 100 | | | | | |
| 3.6 Reifen / Räder | | | | | | |
| 3.7 Elektrische Anlage | | | | | | |
| 3.8 Innenraum | | | | | | |
| 5. Ergebnis der Begutach | tung | | JA | NEIN | | |
| Das beschriebene Fahrzeug is nachfolgenden Erläuterung – | er /ZO | ~ | | | | |
| Es wurde eine Hauptuntersuc | | ~ | | | | |
| Es wurde eine Untersuchung i durchgeführt *) | | ~ | | | | |
| Es wurde eine Begutachtung i | ~ | | | | | |
| Bericht-Nr.: 0DE0TNE0JFQ0 | 001002 | | | | | |
| Ort, Datum: Titisee-Neustadt, | 12.3.2021 Interschrift des aaS/PI Benjamin Bausch | Pr | S CONTROL OF SUPERIOR OF SUPER | Kennummer | | |
| Erläuterungen zu 5.: | | | 0,101 | | | |

^{*)} nicht Zutreffendes kann entfallen



Str. 29, 79822 Titisee-Neustadt 51) 989 9461 🖶 (0 76 51) 25 68

chten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

Nr. 0DE0TNE0JFQ001000 vom 12.03.2021

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

| | rzeugbesc | _ | 0583 | 2.2 | 000 | 000 | - | L | 2 | 9 | 1 | P. | .2/P.4 | 103 | | 00 | | | | |
|-----|----------------------|--------|------|-----|------|---------------|---|------|------------|-------------|------|----|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|
| В | 01.07.1973 | 2.1 | | 2.0 | | | | 18 | 414 | 4147 | | | | | 19 | 1610 | | | | |
| 3 | 01 | 4 | 0200 | | 1.1 | - | | 20 | 132 | 1320 | | | | | G | 1100 | | | | |
| E | 9113101237 | | | | 3 | 5 | | - | _ | 13 - | | | | | Q | - | | | | |
| 0.1 | PORSCHE | | | | | | | 12 | - F.1 1400 | | | | | | F.2 | 1400 | | | | |
| | 911 T (USA |) | | | | | | V.7 | - | | _ | | | | | | 7.3 | - | | |
| 1 | , , | | | | | | | 7.1 | 600 | 600 7.2 840 | | | | | | 8.3 | - | | | |
| 0.2 | | | | | | | | 8.1 | 60 | 600 8.2 8 | | _ | | | | | | 84N | 84N | |
| | - | | | | | | | U.1 | 84 | N | U.2 | 4 | 200 | | | _ | U.3 | 041 | _ | 1- |
| | - | | | | | | | 0.1 | - 0. | | 0.2 | - | - S.1 | | | | 4 | | 5.2 | |
| D.3 | 911 TE | | | | 15.1 | 185/70R15 78V | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PORSCHE | | | | | _ | | | | |)R15 | | | | | | | | | |
| | PERSONENKE | AFTWA | GEN | | | | | _ | + | 3/ / 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | GESCHLOSSE | N | 148 | | | | | 15.3 | - | - | | | | | 11 | 1 / | - | | | |
| | _ | | | | | | | R | GE | GELB | | | | | | | | | | |
| V.9 | | _ | | | | | | K | - | - | | | _ | _ | _ | - | | | | |
| 14 | OLDTIMER | | | | | | | 6 | - | - | | 17 | - | 16 | | | | | _ | |
| P.3 | | | | T | 123 | 311 | | 21 | - | - | | | | | | | | 25 | | _ |
| 10 | 0001 14 ZU 15:A.O | .1 009 | 8 | P.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

ZU B: EZ NACH CERTIFICATE OF TITLE

Notizen / zusätzliche Angaben:

- KEINE -

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

B. Eng. Benjamin Bausch

Titisee-Neustadt, 12.03.2021

Seite 1 von 1 zum Untersuchungsbericht mit Nr. 0DE0TNE0JFQ001000 vom 12.03.2021

Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen



Auftragserteilung für eine Classic Data Kurzbewertung

| Auftraggeber Black Forest Vintage Cars Erlenbuck 11 | Classic Data-Bewertungspartner |
|--|---|
| 79856 Hinterzarten | Sachverständigenbüro Klaus Mogel »BVSK« Postfach 1111, 79844 Bonndorf-Gündelwangen |
| Der Auftraggeber beauftragt den Classic Data- Bewertungspartner eine Classic Data-Kurzbewertung über folgendes Fahrzeug durchzuführen: | Am Vogtsberg 30b, 79848 Bonsdorf-Gündelwangen |
| | (Stempel) |
| Marke: Porsche Typ/Modell: 9.117 Fahrgestellnummer: 9.113.10123.7 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| Die Classic Data-Kurzbewertung ist eine Kurzbewertung über de sowie über dessen Wert. Alle Angaben und Ermittlungen bezieht Besichtigung. Zu ermitteln ist der Marktwert Wiederbeschaffung | en sich ausschließlich auf den Tag der |
| Die Kurzbewertung enthält folgenden Prüfumfang: | |
| Auflistung der technischen Daten und optional einzelne optische Prüfung des Fahrzeuges und des Interieurs oberflächliche Originalitätsprüfung des Erscheinungsbil oder beschädigten Teilen Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (we Probelauf des Motors, Fotos und Wertfeststellung | ldes und Aufnahme von eventuell fehlenden |
| Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen: | |
| Die Kurzbewertung ist eine grobe äußere Inaugenschein Classic Data-Bewertungspartner. Eine technische Unter insbesondere erfolgt keine Probefahrt, Motorenprüfung Die Kurzbewertung erhebt keinen Anspruch auf Vollstä Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würder Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem an Neben der Kurzbewertung gibt es auch die Möglichkeit intensiver Untersuchungen und mehrseitiger, umfangreie Die Kurzbewertung dient ausschließlich zur Vorlage bei zur Prämienberechnung und besitzt keine Rechtsverbind Die Kurzbewertung basiert auf die vom Auftraggeber zu Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mänitzuteilen. | rsuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, oder Verifizierung der Fahrzeughistorie. Indigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten In, können versteckt vorhanden sein. Inderen Wertergebnis führen. Inderen Wertergebnis führen. Inderen Versicheren Bewertungsgutachtens, mit icher Dokumentation. In einem Versicherer als Kalkulationsgrundlage Illichkeit im Sinne eines Gutachtens. In Verfügung gestellten Angaben und |
| Ort, Datum | 12 W |
| Einwilligung Datenschutz Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezo mir beauftragten Kurzbewertung an die von mir angegebene Vers und/oder zusätzlicher genannter Personen oder Firmen weitergele Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber de | sicherung und/oder Versicherungsmakler |